


Jeklenka INTEGRA®

Razvoj na področju varjenja

- **Nove značilnosti**
 - **Nova oprema**
 - **Nova linija mešanic**
-



- Dimenzije
 - višina 1,07 m
 - teža 55 kg
- Volumen
 - 30 litrov
- Polnilni tlak:
 - 300 bar

- manjših dimenzij
- bolj stabilna
- lažja
- večje zmogljivosti





- zaščitni pokrov z ročajem za premikanje
- vgrajen reduktor tlaka
- merilec nivoja



- ventil s kolescem za vklop/izklop
- hitri priključki z dozirniki pretoka

Prihranek časa pri menjavi jeklenke dosega **90%**



- Hitri priključki s stalnim pretokom
od 8 do 18 l/min
- Hitri priključki s spremenljivim pretokom
od 8 do 30 l/min
- Dvojni hitri priključki s kolono
od 8 do 20 l/min

- 8 l/min => Varjenje TIG
- 10 l/min => Varjenje TIG / MIG-MAG žica debeline 0,8 mm (< 120 A)
- 12 l/min => Varjenje MIG-MAG žica debeline 1,0 mm (od 120 do 180 A)
- 15 l/min => Varjenje MIG-MAG žica debeline 1,2 mm (od 180 do 250 A)
- 18 l/min => Varjenje MIG-MAG žica debeline 1,6 mm ali polnjena žica



Hitri priključek in dozirnik

Nove mešalice za varjenje - MAXX®

Ferromaxx®

Inomaxx®

Alumaxx®

razpoznavno ime za takojšnjo določitev mešanice,
ki je ustrezna za varjeni material

➤ Ferromaxx za železo

Ferromaxx®15, Ferromaxx®7, Ferromaxx®Plus, Euromix M21

➤ Inomaxx za nerjavno jeklo

Inomaxx®2, Inomaxx®TIG, Inomaxx®Plus

➤ Alumaxx za aluminij

Alumaxx® Plus, Argon HP

7 novih sestavov Maxx® pokriva 95% različnih postopkov varjenja MIG/MAG & TIG ter nudi naslednje prednosti:

- Povečanje produktivnosti
 - Povečanje kakovosti
 - Boljši delovni pogoji (zmanjšanje ozona)
-

Popolna linija mešanic za MAG varjenje
ogljikovega jekla:

- **Ferromaxx[®]15**
 - **Ferromaxx[®]7**
 - **Ferromaxx[®]Plus**
 - **Euromix M21**
-

Popolna linija mešanic za MAG varjenje
nerjavnega jekla:

- Inomaxx[®]2
 - Inomaxx[®]Tig
 - Inomaxx[®]Plus
-


Popolna linija mešanic za TIG/MIG varjenje
aluminija:

- **Alumaxx[®]Plus**
 - **Argon HP**
-


Zmanjšanje brizganja




Bolj pravilna površinska obdelava
Manjša višina zvara







Primer: ročno varjenje



POVEČANJE PRODUKTIVNOSTI




Bolj estetski videz zvara

Zmanjšanje silikatov / manj brizganja / bolj plosk zvar

Enostavna uporaba

Argon + 20% CO₂



Ferromaxx[®] Plus

